

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあつてキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(40V)** **MITSUBISHI 製テレビ対応確認表** ・ ・ ・ ○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2015年	LCD-A40BHR7	40V	915×587×107 [915×628×353]	— [15.2] ※メーカー不記載	— ※ディスクドライブが干渉するため壁掛け不可	—	×	×
2016年	LCD-A40BHR8	40V	— [915×628×353] ※メーカー不記載	— [15.3] ※メーカー不記載	— ※ディスクドライブが干渉するため壁掛け不可	—	×	×
2017年	LCD-A40BHR9	40V	915×589×108 [915×628×353]	— [15.3] ※メーカー不記載	— ※ディスクドライブが干渉するため壁掛け不可	—	×	×
	LCD-A40MD9	40V	915×589×108 [915×628×353]	— [15.7] ※メーカー不記載	— ※ディスクドライブが干渉するため壁掛け不可	—	×	×
2018年	LCD-A40BHR10	40V	— [915×628×353]	— [15.3]	—	—	×	×

※1・・・背面に 20 mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。